



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                             |                                |                        |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SAN MARCOS                  | MUNICIPIO:                     | SIPACAPA               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA CANCEL, SIPACAPA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-26-0990-43               | FECHA:                         | 12/12/2024             |



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada Azulic Calibre 26 (Módulo 2 de Aulas)



Foto 2: Sustitución de Capote de lámina, para lámina troquelada (Módulo 1 de Aulas)



Foto 3: Sustitución Elementos de Fijación



Foto 4: Sustitución de Puertas de metal 1X2.93 mts. (Módulos 1 Aulas)



Foto 5: Sustitución de puerta de metal (Módulo 1 Aulas)



Foto 6: Sustitución de puertas de metal (Módulo 2 Aulas )

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*



Firma y sello del Presidente de la OCE

*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público