

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM aldea la Estancia	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea La Estancia, Sipacapa, San Marcos.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0992-43	FECHA:	30 de septiembre de 2024



FOTO 1. Sustrucción de lámina, por lámina troquelada calibre 26, sustrucción de capote de lámina para lámina troquelada, sustrucción de elementos de fijación. Modulo 1 de aulas.



Foto 2: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada calibre 26, sustrucción de capote de lámina para lámina troquelada, sustrucción de elementos de fijación. Modulo 2 de aulas.



Foto 3: sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal modulo 2 de aulas.



Foto 4: sustrucción de inodoros modulo de baños.



Foto 5: sustrucción llave de mingitorio modulo de baños.



Foto 6: reparación de muro perimetral de block con tubo ng y malla garbanizada, soleras intermedias y columnas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CBF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM aldea la Estancia	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea La Estancia, Sipacapa, San Marcos.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0992-43	FECHA:	30 de septiembre de 2,024



Foto 7: reparación de muro perimetral de block con tubo ng y malla garbanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 8: reparación de muro perimetral de block con tubo ng y malla garbanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 9: sustitución de canales de pvc. Modulo 3 de aulas



Foto 10: sustitución de foco ahorrador modulo 1 de aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
---	---	---	---