

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

|                             |                             |                                |                     |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos                  | MUNICIPIO:                     | Sipacapa            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Canoj         |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-26-0994-43               | FECHA:                         | 13 de Junio de 2024 |




Foto 1: SUSTITUCION DE LÁMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUCINC CALIBRE 26 DE LAS AULAS #3, #4, LIBRERA Y DIRECCION.



Foto 2: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO Y APLICACIÓN DE PINTURA) A COSTANERAS Y PUERTAS DE AULAS.



Foto 3: SUSTITUCION DE VIDRIOS.



Foto 4: SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL.



Foto 5: SUSTITUCION DE TORTA DE CONCRETO.



Foto 6: SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA DE 1000 LT.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|