

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Esperanza, Aldea Quequesiguan.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0995-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Sustitución de lamina por lamina aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Instalación de puerta de metal (Módulo No. I)



Foto 4: Instalación de puerta de metal (Módulo No. II)



Foto 5: Sustitución de piso torta por piso granito (Aulas)



Foto 6: Sustitución de piso torta por piso granito (Corredor)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

