

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Esperanza, Aldea Quequesiguan.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0995-43	FECHA:	28/11/2024




Foto1: Finalización de sustitución de lamina por lamina aluzinc calibre 26



Foto 2: Finalización des sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 3: Finalizacion de fabricación e instalación de puerta de metal (Módulo No. I)



Foto 4: Finalización de fabricación e instalación de puerta de metal (Módulo No. II)



Foto 5: Finalización de sustitución de piso torta por piso granito (Aulas)



Foto 6: Finalización de sustitución de piso torta por piso granito (Corredor)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---