

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Barranca El Cafetal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-4352-43	FECHA:	30 de septiembre de 2024




Foto1: Sustrucion de Vidrios



Foto 2 : Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 3: Reparacion de bajada de agua pluvial tubo pvc3



Foto 4: Sustrucion de Chiapas




Foto 5: Reparacion de planchas de cncreto de patio



Foto 6: Instalacion de Inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Barranca El Cafetal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-4352-43	FECHA:	30 de septiembre de 2024



Foto 1: Lijado y aplicación de pintura



Foto 2 : Sutilucion de Lamparas de 2x40




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--