



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Barranca El Cafetal, Aldea Quequesiguan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-4352-43	FECHA:	22 de noviembre de 2024



Foto1: Cambiando Vidrios



Foto 2 : Pintando paredes



Foto 3: Reparacion de bajada de agua pluvial tubo pvc3



Foto 4: Sustitucion de Chapas



Foto 5: Reparacion de planchas de concreto de patio



Foto 6: Instalacion de Inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Barranca El Cafetal, Aldea Quequesiguan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-4352-43	FECHA:	22 de noviembre de 2024



Foto 7: Pintando puerta



Foto 8 : Colocando Lamparas de 2 x 40 marca led.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

