

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Barranca El Cafetal, Aldea Quequesigüán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-4352-43	FECHA:	05 de diciembre de 2024



Foto1: Sustitucion de vidrios en modulo de Aulas



Foto 2 : Pintura en muros en exteriores en modulo de Aulas.



Foto 3: Canaes y bajadas de agua pluvial modulos de Aula.



Foto 4: Sustitución chapas en modulo de Aulas.



Foto 5: Reparación de plancha de concreto de patio



Foto 6: Sustitucion de Inodoro en modulo de Baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Immacin

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello del Representante del Comité de Gestión Educativa Pública





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Barranca El Cafetal, Aldea Quequesiguan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-4352-43	FECHA:	05 de diciembre de 2024



Foto7: Mantenimiento a estructuras de puertas de metal modulo de Aulas.



Foto 8 : Sustitución de lamparas marca Led modulo de Aulas.

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello del Centro Educativo Público

