

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Esquipulas Palo Gordo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Barrios, Aldea Villa Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-27-0009-43	FECHA:	12 de noviembre de 2024



Foto 1: Sustrucción de piso de cemento líquido por cerámico.



Foto 2: Sustrucción de piso de cemento líquido por cerámico.



Foto 3: Sustrucción de piso de cemento líquido por cerámico.



Foto 4: Sustrucción de piso de cemento líquido por cerámico.



Foto 5: Sustrucción de piso de cemento líquido por cerámico.



Foto 6: Sustrucción de piso de cemento líquido por cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.

Sulmy Bonilla

Firma y sello del Presidente de



Diego Ayala

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Esquipulas Palo Gordo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Barrios, Aldea Villa Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-27-0009-43	FECHA:	12 de noviembre de 2024



Foto1: Sustitución de focos ahorradores



Foto 2: Sustitución de plafoneras



Foto 3: Sustitución de interruptores dobles



Foto 4: Sustitución de tomacorrientes dobles




Foto 5: Sustitución de flipones



Foto 6: Sustitución de ducto eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

