

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Esquipulas Palo Gordo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM Kirsten Walther	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tánil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-27-2787-42	FECHA:	29/10/2024




Foto 1: Sustrucción de puerta en direccin



Foto 2: Sustrucción de puerta en servicio sanitario.



Foto 3: Sustrucción de portn en entrada principal.



Foto 4: Sustrucción de estructuras de metal de ventana a pvc en aula.




Foto 5: Sustrucción de balcones en aula.



Foto 6: Sustrucción de piso ceramico en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Esquipulas Palo Gordo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM Kirsten Walther	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tánil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-27-2787-42	FECHA:	29/10/2024




Foto7: Pintura de muro exteriores en entrada principal.



Foto 8: Sustitución de inodoros y sus accesorios



Foto 9: Sustitución de lavamanos en la parte de enfrente de los baños.



Foto 10: Sustitución de barandas de metal en entrada principal



Foto 11: Sustitución de plafoneras y lamparas tipo led a focos en aulas.



Foto 12: Sustitución de estufa rural completa incluyendo chimenea y plancha de metal en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Esquipulas Palo Gordo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM Kirsten Walther	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tánil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-27-2787-42	FECHA:	29/10/2024



Foto13: Sustrucción de pila de dos lavaderos en cocina.




Foto 14:



Foto 15:



Foto 16:




Foto 17:





Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	--

