



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO	San Marcos	MUNICIPIO	Rio Blanco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Cabecera Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	12-28-0001-45	FECHA	26/07/2024



Foto1: Sustrucción de piso de concreto



Foto 2: Sustrucción y bajada de agua



Foto 3: Repello de muro y piso



Foto 4: Sustrucción de ventanas por metal con vidrio



Foto 5: Sustrucción de ventanas por metal con vidrio



Foto 6: Sustrucción de deposito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OFP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

