



Ministerio de Educación
El Salvador

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Rio Blanco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Caserío Loma Linda
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	1228 1011 43	FECHA:	20/07/2024



Foto 1: sustitucion de pasillo en el primer nivel



Foto 2: sustitucion de pasillo en el primer nivel



Foto 3: sustitucion de pasillo en el segundo nivel



Foto 4: sustitucion de piso en patio frente a los servicios sanitarios




Foto 5: sustitucion de piso en el primer nivel




Foto 6: sustitucion de piso en el segundo nivel

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

