



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Rio Blanco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Satelite	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Durazno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1228-1013-43	FECHA:	14 de junio de 2024



Foto 1: Cambio y sustitución de bajadas de agua



Foto 2: Colocación de azulejo



Foto 3: Cambio y colocación de puertas



Foto 4: Colocación de azulejo



Foto 5: Colocación piso en el baño



Foto 6: Cambio y colocación de piso en aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar más fotografías y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo



Scanned with
CamScanner