



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRG-FOT-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO	SAN MARCOS	MUNICIPIO	RIO BLANCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO MACLEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	12-28-1016-43	FECHA	22/02/2024



Foto 1: Sustrucción de lamina



Foto 2: Mantenimiento de piso de concreto



Foto 3: Sustrucción de lamina



Foto 4: Reparación de piso de concreto



Foto 5: Sustrucción de lamina



Foto 6: Sustrucción de pila de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carmen Barrios

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

