



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Río Blanco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Maclén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-28-1016-43	FECHA:	11/07/2024



Foto 1: Sustitución de lámina



Foto 2: Mantenimiento de piso de concreto



Foto 3: Sustitución de lámina



Foto 4: Reparación de piso de concreto



Foto 5: Sustitución de lámina



Foto 6: Sustitución de pila de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Carmen Barrios

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

