



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ixcamal, San Lorenzo, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-29-0008-43	FECHA:	22/02/2024



Foto 1: MUROS PERIMETRALES



Foto 2: MUROS PERIMETRALES



Foto 3: MUROS PERIMETRALES



Foto 4: MUROS PERIMETRALES




Foto 5: MUROS PERIMETRALES



Foto 6: MUROS PERIMETRALES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

