



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

x

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ixcamal, San Lorenzo, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-29-0008-43	FECHA:	21/06/2024



Foto 1: MUROS PERIMETRALES



Foto 2: MUROS PERIMETRALES



Foto 3: MUROS PERIMETRALES



Foto 4: MUROS PERIMETRALES



Foto 5: MUROS PERIMETRALES



Foto 6: MUROS PERIMETRALES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director de Mantenimiento Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ixcamal, San Lorenzo, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-29-0008-43	FECHA:	30/07/2024



Foto 2: MUROS PERIMETRALES



Foto 3: MUROS PERIMETRALES



Foto 4: MUROS PERIMETRALES



Foto 5: MUROS PERIMETRALES



Foto 6: MUROS PERIMETRALES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

