



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ixcamal, San Lorenzo, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-29-0008-43	FECHA:	17/08/2024



Foto 1: MUROS PERIMETRALES



Foto 2: MUROS PERIMETRALES



Foto 3: MUROS PERIMETRALES




Foto 4: MUROS PERIMETRALES



Foto 5: MUROS PERIMETRALES



Foto 6: MUROS PERIMETRALES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



[Firma]

Firma y Sello del Director del Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ixcamal, San Lorenzo, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-29-0008-43	FECHA:	17/08/2024



Foto1: SUSTITUCION DE FOCOS AHORRADORES



Foto 2: SUSTITUCION DE FOCOS AHORRADORES



Foto 3: SUSTITUCION DE FOCOS AHORRADORES



Foto 4: SUSTITUCION DE FOCOS AHORRADORES



Foto 5: SUSTITUCION DE FOCOS AHORRADORES



Foto 6: SUSTITUCION DE FOCOS AHORRADORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello del Centro Educativo Público

