



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                               |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos                  | MUNICIPIO:                     | San Lorenzo                   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío La Gomera Buena Vista |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-29-0015-43               | FECHA:                         | 20/02/2024                    |



Foto 1: Piso de aulas que será sustituido.




Foto 2: Porton del establecimiento que será sustituido.



Foto 3: Muro exterior a pintar.



Foto 4: Puertas de baños que se le darán mantenimiento.



Foto 5: Puerta que será sustituida.



Foto 6: Muro interior a pintar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

