



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Gomera Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-29-0015-43	FECHA:	13/06/2024



Foto 1: Piso de aulas en proceso de sustitución.



Foto 2: Porton del establecimiento en proceso de colocación.



Foto 3: Muro exterior en proceso de pintado.



Foto 4: Puertas de baños en mantenimiento.



Foto 5: Puerta en proceso de sustitución



Foto 6: Muro interior en proceso de pintado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro



Scanned with
CS CamScanner



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Gomera Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-29-0015-43	FECHA:	3/08/2024



Foto 1: Proceso de pintado de la fase 02 (extra).



Foto 2: Proceso de pintado de la fase 02 (extra).



Foto 3: Proceso de pintado de la fase 02 (extra).

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo



Scanned with
CS CamScanner