

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO	San Marcos	MUNICIPIO	San Lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Caserío La Gomera Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	12-29-0015-43	FECHA	6/08/2024



Foto 1: Piso de aulas terminado



Foto 2: Porton del establecimiento ya colocado



Foto 3: Muro exterior pintado.



Foto 4: Mantenimiento de puertas de baños finalizado




Foto 5: Puerta sustituida



Foto 6: Muro interior pintado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la O



[Signature]

Firma y Sello Director Centro





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS

FEA/001-121
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO	San Marcos	MUNICIPIO	San Lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Caserío La Gomera Buena Vista
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO	12-29-0015-43	FECHA	6/06/2024



Foto 1: Pintado de la fase 02 finalizado (extra).




Foto 2: Pintado de la fase 02 finalizado (extra).



Foto 3: Pintado de la fase 02 finalizado (extra).




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar.

Firma y sello del Presidente de la C



Firma y Sello Director Centro Edu

