



Ministerio de Educación
Gobierno del Perú

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS /	MUNICIPIO:	SAN LORENZO /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR LOS CIFUENTES ALDEA SANTA ROSA /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-29-0016-43 /	FECHA:	15/07/2024 /



Foto 1: Sustitución de lamina



Foto 2: Sustitucion de Lamina



Foto 3: Sustitucion de Vidrios



Foto 4: Sustitucion de deposito de agua



Foto 5: Sustitucion de pila de cemento de dos lavamanos




Foto 6: Sustitucion de focos ahorradores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN LORENZO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR LOS CIFUENTES ALDEA SANTA ROSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-29-0016-43	FECHA:	15/07/2024



Foto1: Pintura en interior de las aulas



Foto 2: Pintura en exteriores



Foto 3: Pintura en exteriores



Foto 4: Pintura en Interior de las aulas



Foto 5: Reparación de malla



Foto 6: Sustitución de focos ahorradores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

