



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "Josefa Auyón de Barrios"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pancho de León
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-29-1024-43	FECHA:	17/10/2024




Foto 1: Repello de paredes por hongo.



Foto 2: Repello de paredes por hongo.



Foto 3: Reparación de muro.



Foto 4: Reparación de muro ya por caerse al modulo que ocupa párvulos.



Foto 5: Reparación de piso.



Foto 6: Reparación de piso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Van Den Bro

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "Josefa Auyón de Barrios"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pancho de León
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-29-1024-43	FECHA:	17/10/2024



Foto 7: Cambio de Lámina



Foto 8: Cambio de Lámina



Foto 9: Reparación de paredes, techo y puerta de baños.



Foto 10: Cambio de Sanitarios





Foto 11: Sustitución de plafoneras y lamparas



Foto 12: Reparación de alambrado eléctrico y sustitución de tomacorrientes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
---	---	---	---



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "Josefa Auyón de Barrios"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pancho de León
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-29-1024-43	FECHA:	17/10/2024




Foto 1: Sustitución de piso de torta de concreto en la parte de atrás de la escuela



Foto 2: Sustitución de piso de torta de concreto en el patio del primer modulo de la escuela



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto en la parte de atrás del primer modulo de la escuela



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto en la parte del patio del primer modulo



Foto 5: Pintura de interiores y exteriores de color celeste



Foto 6: Reparación de tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

