



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN LORENZO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "2 DE ABRIL"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CERRO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-29-1025-43	FECHA:	9/07/2024



Foto1: sustitución de lámina



Foto 2: sustitución de lámina



Foto 3: cambio de canal



Foto 4: sustitución de chimenea



Foto 5: cambio de bajadas de agua



Foto 6: sustitución de ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

