



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN LORENZO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "2 DE ABRIL"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CERRO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-29-1025-43	FECHA:	7/08/2024



Foto1: sustitución de lámina



Foto 2: sustitución de lámina



Foto 3: cambio de canales



Foto 4: sustitución de chimenea



Foto 5: cambio de bajadas de agua



Foto 6: cambio de ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la GPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Scanned with

