

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Carmen Ydígoras Fuentes	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Porvenir Talquichó, San Lorenzo, San Marcos.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-29-1027-43	FECHA:	20 de junio de 2024




Foto 1: PUERTA DE METAL



Foto 2: PUERTA DE METAL



Foto 3: PISO



Foto 4: PISO



Foto 5: CANALES Y BAJADAS DE AGUA FLUVIAL



Foto 6: CANALES Y BAJADA DE AGUA FLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Carmen Ydígoras Fuentes	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Porvenir Talquichó, San Lorenzo, San Marcos.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-29-1027-43	FECHA:	20 de junio de 2024



Foto1: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 2: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 3: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS



Foto 4: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS




Foto 5: MANTENIMIENTO A PORTONES




Foto 6: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CISTERNAS Y DEPÓSITOS DE AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la ORF





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

