

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Carmen Ydigoras Fuentes	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Porvenir Talquichó, San Lorenzo, San Marcos.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-29-1027-43	FECHA:	25 de junio de 2024



Foto 1: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 2: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 3: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS



Foto 4: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS



Foto 5: MANTENIMIENTO A PORTONES




Foto 6: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CISTERNAS Y DEPÓSITOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Carmen Ydigoras Fuentes	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Porvenir Talquichó, San Lorenzo, San Marcos.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-29-1027-43	FECHA:	25 de junio de 2024



Foto 1: PUERTA DE METAL



Foto 2: PUERTA DE METAL



Foto 3: PISO



Foto 4: PISO



Foto 5: CANALES Y BAJADAS DE AGUA FLUVIAL



Foto 6: CANALES Y BAJADAS DE AGUA FLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la DPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público