

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Ciénaga
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-29-1030-43	FECHA:	17/07/2024




Foto 1: cambio de lamina



Foto 2: Cambio de Lalina



Foto 3: Remodelacion de Plancha



Foto 4: Remodelacion de Plancha





Foto 5: Pintada de aulas



Foto 6: Sustitucion de Piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

