

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Ciénaga
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-29-1030-43	FECHA:	14/08/2024



Foto1: Sustitucion de Lamina




Foto 2: Sustitucion de Lamina



Foto 3: Cambio de Plancha y azulejo



Foto 4: Cambio de Plancha y azulejo




Foto 5: Pintada de aula





Foto 6: Sustitucion de Piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---