



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123 Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN LORENZO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JOSÉ PACHÁN, ALDEA SANTA ROSA, SAN LORENZO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-29-1032-43	FECHA:	22/07/2024



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA



Foto 2: SUSTITUCION DE LAMINA



Foto 3: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA



Foto 4: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA




Foto 5: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO



Foto 6: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN LORENZO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JOSÉ PACHÁN, ALDEA SANTA ROSA, SAN LORENZO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-29-1032-43	FECHA:	22/07/2024



Foto 1: REPARACIÓN DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL



Foto 2: REPARACION DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL



Foto 3: SUMINISTRO DE LAMINA



Foto 4: SUSTITUCION DE GRIFO



Foto 5: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO



Foto 6: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Realizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123 Versión

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN LORENZO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JOSÉ PACHÁN, ALDEA SANTA ROSA, SAN LORENZO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-29-1032-43	FECHA:	22/07/2024



Foto 1: Colocación de lamina lisa a ventanas y reparación de dos puertas de metal



Foto 2: Sustitución de manguera de tanque de un servicio sanitario



Foto 3: Sustitución de plancha de leña de tres hornillas



Foto 4: Suministro de lámina Troquelada y soporte de metal



Foto 5: Suministro de lámina troquelada



Foto 6: sustitución de llave para mingitorio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres



Firma y Sello Director Centro Educativo



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.