

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                                                            |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos                  | MUNICIPIO:                     | San Lorenzo                                                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío La Caballería, Aldea Santa Rosa, San Lorenzo, S.M. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-29-1033-43               | FECHA:                         | 8/06/2024                                                  |



Foto1: Puertas de metal.



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 3: Mantenimiento a barandas.



Foto 4: Mantenimiento a portones.



Foto 5: Reparación de sistema eléctrico.



Foto 6: Reparación de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                                                            |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos                  | MUNICIPIO:                     | San Lorenzo                                                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío La Caballería, Aldea Santa Rosa, San Lorenzo, S.M. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-29-1033-43               | FECHA:                         | 20/06/2024                                                 |



Foto 7: Reparación Sistema Eléctrico Parte 2



Foto 8: Mantenimiento a Balcones de Metal



Foto 9: Mantenimiento de lámina troquelada



Foto 10: Reparación de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo

