



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	LA BLANCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA UNIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-30-0001-43	FECHA:	10/08/2024



Foto1: Sustitucion de lamina por lamina troquelada calibre 26



Foto2: Sustitucion de lamina por lamina troquelada calibre 26



Foto 3: Reparación y levantado de muro de Block



Foto 4: Reparación y levantado de muro de Block



Foto 5: Reparación de planchas de concreto en la losa del aula




Foto 6: Reparación de planchas de concreto en la losa del aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brenda Gómez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Pùblico

