



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	LA BLANCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO EL IZOTAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-30-0002-43	FECHA:	15/12/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26. En el modulo de la cocina



Foto 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA, POR METAL, AREA DE COCINA




Foto 3: SUSTITUCION DE PUERTAS, EN LOS MODULOS DE LAS AULAS, DIRECCION Y COCINA



Foto 4: SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL, EN LOS MODULOS DE LA COCINA Y AULAS



Foto 5: SUSTITUCION DE CEMENTO LIQUIDO POR PISO CERAMICO, EN LOS MODULOS DE LA COCINA Y AULAS




Foto 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES, EN LOS MODULOS DE LAS AULAS, DIRECCION Y COCINA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mari Noemi Lopez Perez

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	LA BLANCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO EL IZOTAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-30-0002-43	FECHA:	15/12/2024



Foto 7: SUSTITUCION DE INODORO (INCLUYE INSTALACION Y MATERIALES) EN EL MODULOS DE BAÑOS



Foto 8: SUSTITUCION DE FOCOS AHORRADORES, Y PLAFONERAS, EN TODOS LOS MODULOS



Foto 9: SUSTITUCION DE BOMBA DE AGUA, MODULO DE COCINA



Foto 10: SUSTITUCION DE PILA DE CEMENTO, (TANQUE), MODULO DE COCINA



Foto 11: SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL (COMPLETO) CHIMENEA Y PLANCHA DE METAL, MODULO DE COCINA



Foto 12: LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA, MODULO DE BAÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Matli Noemi Lopez Perez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	LA BLANCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO EL IZOTAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-30-0002-43	FECHA:	15/12/2024



Foto1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26. En el modulo de la cocina



Foto 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA, POR METAL, AREA DE COCINA




Foto 3: SUSTITUCION DE PUERTAS, EN LOS MODULOS DE LAS AULAS, DIRECCION Y COCINA



Foto 4: SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL, EN LOS MODULOS DE LA COCINA Y AULAS



Foto 5: SUSTITUCION DE CEMENTO LIQUIDO POR PISO CERAMICO, EN LOS MODULOS DE LA COCINA Y AULAS



Foto 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES, EN LOS MODULOS DE LAS AULAS, DIRECCION Y COCINA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mos. Noem. Lopez Perez Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Publico
---	--





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	LA BLANCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO EL IZOTAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-30-0002-43	FECHA:	15/12/2024



Foto 7: SUSTITUCION DE INODORO (INCLUYE INSTALACION Y MATERIALES) EN EL MODULOS DE BAÑOS




Foto 8: SUSTITUCION DE FOCOS AHORRADORES, Y PLAFONERAS, EN TODOS LOS MODULOS



Foto 9: SUSTITUCION DE BOMBA DE AGUA, MODULO DE COCINA



Foto 10: SUSTITUCION DE PILA DE CEMENTO, (TANQUE), MODULO DE COCINA



Foto 11: SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL (COMPLETO) CHIMENEA Y PLANCHA DE METAL, MODULO DE COCINA



Foto 12: LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA, MODULO DE BAÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mari: Noemí Lopez Perez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

