

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO	SAN MARCOS	MUNICIPIO	LA BLANCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERÍO SALINAS I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	12-30-0008-43	FECHA	12/07/2024



Foto 1: sustitución de lamina por lamina troquelada calibre 26, sustitución de soporte de madera por metal



Foto 2: sustitución de lamina por lamina troquelada calibre 26, sustitución de soporte de madera por metal



Foto 3: sustitución de lamina por lamina troquelada calibre 26, sustitución de soporte de madera por metal



Foto 4: cambio de tasas de cemento por tasas de porcelana




Foto 5: sustitución de puertas de metal, sustitución de piso de concreto por piso cerámico



Foto 6: sustitución de sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Greici González

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

