

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	LA BLANCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MADRONALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-30-0009-43	FECHA:	15/05/2024



Foto 1: sustitución de puertas de metal en servicios sanitarios, cambio de lamina por lamina traquelada calibre 26



Foto 2: sustitución de puertas de metal en servicios sanitarios, cambio de lamina por lamina traquelada calibre 26



Foto 3: Estructura de portante de metal, lamina y mejoramiento de un aula



Foto 4: sustitución de mingitorios



Foto 5: sustitución de puertas de metal, sustitución de piso de concreto por piso cerámico



Foto 6: sustitución de sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

M. M. M.

Firma y sello del Presidente de la O



E. E. E.

Firma y Sello Director Centro Educativo P

