

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	LA BLANCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ALMENDRALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-30-0016-43	FECHA:	7/20/2024



Foto 1: Sellado de grietas y fisuras en muros y columnas de 3 aulas y dirección



Foto 2: Sellado de grietas y fisuras en muros y columnas de 3 aulas y dirección



Foto 3: Sellado de grietas y fisuras en muros y columnas de 3 aulas y dirección, sustitución de lamina por lamina troquelada calibre 26 y soporte de metal



Foto 4: Sellado de grietas y fisuras en muros y columnas de 3 aulas y dirección, sustitución de lamina por lamina troquelada calibre 26 y soporte de metal



Foto 5: Sellado de grietas y fisuras en muros y columnas de 3 aulas y dirección, sustitución de lamina por lamina troquelada calibre 26 y soporte de metal



Foto 6: Sellado de grietas y fisuras en muros y columnas de 3 aulas y dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

