



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	CUILAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, ALDEA LAGUNA DE SAN JOSE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAGUNA DE SAN JOSE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-0010-43	FECHA:	1/07/2024



Foto1: Demolición de piso de concreto en pasillos



Foto 2: Demolición de piso de concreto en pasillos



Foto 3: Mantenimiento en puertas de baños



Foto 4: Situación actual de puertas de modulo de baños




Foto 5: Mantenimiento a muro para colocación de malla



Foto 6: Instalación de malla perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Madelmo Antonio

Firma y sello del Presidente de la OPEFA
DE FAMILIA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

