



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	CUILAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, ALDEA LAGUNA DE SAN JOSE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAGUNA DE SAN JOSE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-0010-43	FECHA:	24/08/2024



Foto 1: Malla Perimetral



Foto 2: Pasillos de modulo de aula



Foto 3: Entordecido de concreto en modulo de aula



Foto 4: Cedazo en ventanales



Foto 5: Puerta en modulo de baños



Foto 6: Techado en modulo de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Madelmo Antonio

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

