

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Cuilapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Montecillos,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-0016-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 1: Levantado de aula



Foto 2: Levantado de aula



Foto 3: cambio de costanera de metal por metal



Foto 4: cambio de lamina acanalada por torquelada



Foto 5: Repello de muro



Foto 6: Reparación de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPI




Firma y Sello Director Centro Educativo

