



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Cuilapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Montecillos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-0016-43	FECHA:	2/12/2024



Foto1: Sustitución de lamina acanalada por lamina troquelada



Foto 2: Sustitución de lamina acanalada por lamina troquelada



Foto 3: Sustitución de estructura metal por metal



Foto 4: Reparación y repello de muro perimetral



Foto 5: Reparación y repello de muro perimetral



Foto 6: Reparación de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Rural

