

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Cuilapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Barillas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-0019-43	FECHA:	



Foto1: Mantenimiento de Puerta de metal, aplicación de pintura.



Foto 2: Sustitución de chapas en puertas de metal



Foto 3: Mantenimiento a balcones de metal, lijado y pintura.



Foto 4: Sustitución de torta rustica por torta lisa de cemento



Foto 5: Sustitución de bajadas pluviales de tubo PVC3" por canales de metal.



Foto 6: Implementación de mesa de cemento para lavamanos. Según acta No.18-2024

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Cuilapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Barillas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-0019-43	FECHA:	



Foto 7: reparación de cableado eléctrico en salones, cocina.




Foto 8: Sustitución de lámparas fluorescentes por focos ahorradores de energía.



Foto 9: Implementación de hornillas de ladrillo con parrillas de hierro.



Foto 10: Reparación de rampa de acceso en la entrada al establecimiento.




Foto 11: Implementación de azulejo en mesa de cemento y mostrador de cocina



Foto 12: Aplicación de pintura en muro perimetral interior y exterior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA BARILLAS, SANTA ROSA


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION
06-01-0019-43
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA BARILLAS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Cuilapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Barillas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-0019-43	FECHA:	




Foto13: Aplicación de pintura en paraedres exteriores de salones de clases.



Foto 14: Aplicación de pintura en interiores de salones de clases.



Foto 15: Contruccion de torres para tinacos con sus tinacos



Foto




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la O.P.F. 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	--