

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Cuilapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Barillas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-0019-43	FECHA:	



Foto 1: Mantenimiento de puertas de metal, aplicación de pintura.



Foto 2: Sustitución de chapas en pueretas de metal



Foto 3: Mantenimiento a balcones de metal, lijado y pintura.



Foto 4: Sustitución de torta rustica por torta lisa en cocina.



Foto 5: Sustitución de bajadas pluviales de tubo PVC3" por canales de metal



Foto 6: Implementación de mesa de cemento para lavamanos. Según acta No.18-2024

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Cuilapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Barillas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-0019-43	FECHA:	




Foto 7: Reparación de cableado eléctrico en salones y cocina.



Foto 8: Su.stitución de lamparas flourecentes por focos ahorradores de energia



Foto 9: Implementación de hornillas de ladrillo con parrillas de hierro.



Foto 10: Reparación de rampade acceso en la entrada al establecimiento.



Foto 11: Implementación de azulejo en mesa de cemento y mostrador de cocina.




Foto 12: aplicación de pintura en muro perimetral interior y exterior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.R. 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Cuilapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Barillas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-0019-43	FECHA:	



Foto 13: Aplicación de pintura en paredes exteriores de salones.




Foto 14: Aplicación de pintura en interiores de salones de clases.



Foto 15: Construcción de torres para tinacos con sus tinacos.




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la JEPF SANTA ROSA, SANTA ROSA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público ALDEA BARILLAS
--	--