



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Cuilapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José El Rosario
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-0025-43	FECHA:	11-11-2024

Foto1:

Foto 2: lijando estructura metalica

foto 3: sustitucion de puerta de cocina

Foto 4: implementando barranda perimetral

foto 5: sustitucion de puertas de sanitarios

Foto sustición de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OFE MIXTA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público