

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Cuilapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José El Rosario
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-0025-43	FECHA:	15-11-2024

Foto1:

Foto 2: terminado la reparación de estructura metalica

Foto 3: finalizado la sustitucion de lamina.

Foto 4: finalizado las puertas del servicio sanitario

Foto 5: finalizado la implementación de barranda

Foto 6: finalizado el cambio de pila.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello del Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SANTÁ ROSA	MUNICIPIO:	CUILAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSÉ EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-0025-43	FECHA:	12-12-2024



Foto1: Banquetas y gradas terminadas



Foto 2: Instalación finalizada



Foto 3: Mantenimiento de ventanas finalizado

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

