

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Cuilapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Guacamayas Villa Laura
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-0027-43	FECHA:	4/09/2024



Puerta de servicios sanitarios en mal estado



Foto 2: Muro perimetral debilitado por las lluvias



Foto 3: Muro perimetral debilitado



Foto 4: Muro perimetral con problemas de inseguridad




Foto 5: Polleton de la cocina en mal estado



Foto 6: Sanitarios con filtración de agua y desechos fisiológicos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo

