



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FQR-12
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Cuilapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Guacamayas Villa Laura
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-0027-43	FECHA:	5/11/2024



Foto 1: Levantado de muro perimetral



Foto 2: levantado de muro perimetral



Foto 3: Sustitución de piso cerámico de la cocina



Foto 4: Reparación de muro perimetral y colocación de tubos y malla



Foto 5: Reparación del cableado eléctrico



Foto 6: Sustitución de estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA GUACAMAYAS VILLA LAURA, CUILAPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCION ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA GUACAMAYAS VILLA LAURA, CUILAPA, SANTA ROSA 06-01-0027-43
---	---	---	---