



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Cuilapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Guacamayas Villa Laura
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-0027-43	FECHA:	5/11/2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada



Foto 2: Reparación de muro perimetral



Foto 3: Reparación de cableado eléctrico



Foto 4: Sustitución de piso cerámico



Foto 5: Sustitución de sanitarios



Foto 6: Sustitución de estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Píblico
---	---

