

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒DURANTE ☐POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CUILAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL RENACIMIENTO, CUILAPA SANTA ROSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-0031-43	FECHA:	19 DE MARZO 2024




Foto 1: Los sanitarios cuentan con lámina en mal estado.




Foto 2: Los focos ahorradores de las aulas no funcionan




Foto 3: La estructura (metal, madera) de los sanitarios estan en mal estado.




Foto 4: Las puertas de los diferentes salones estan deterioradas.



Foto 5: Las chapas de los diferentes salones estan deterioradas y otras no agarran llave.




Foto 6: La estructura de metal de los balcones de los diferentes salones estan deterioradas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
Firma y sello del Presidente de la OPF	

	DIRECCION 06-01-0031-43
Firma y Sello Director Centro Educativo Público	

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CUILAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL RENACIMIENTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-0031-43	FECHA:	19 DE MARZO 2024



Foto 7: El piso de torta en un salón y corredor esta en mal estado.




Foto 9: El mingitorio se encuentra en mal estado.




Foto 9: Los inodoros estan deteriorados por la antigüedad.




Foto 10: El depósito de agua se encuentra deteriorado ya que no retiene agua para uso de sanitarios.




Foto 11: Varias puertas de los salones se encuentran deterioradas.




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA Firma y sello del Presidente de la OPF	 DIRECCION 06-01-0031-43 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL RENACIMIENTO SANTA ROSA Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---