

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Cuilapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Renacimiento
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-0031-43	FECHA:	27/08/2024




Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada




Foto 2: Reposición de focos ahorradores



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte




Foto 4: Mantenimiento de estructura , de balcones.




Foto 5: Sustitución de chapa




Foto 6: Mantenimiento de estructura de metal de ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Cuilapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Renacimiento
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-0031-43	FECHA:	27/08/2024




Foto 7: Sustrucción de torta en corredor y un salón



Foto 8: Sustrucción de mingitorio




Foto 9: Sustrucción de inodoros




Foto 10: Sustrucción de depósito de agua




Foto 11: Sustrucción de puertas




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
 Firma y sello del Presidente de la OPR


 DIRECCION
 06-01-0031-43
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público