

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Cuilapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Molino
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-1185-42	FECHA:	



Foto 1:



Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:



Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Director del Centro Educativo	 Firma y Sello del Director del Centro Educativo
--	---





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CUILAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL MOLINO, CUILAPA, SANTA ROSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06 01 1185-42	FECHA:	



Foto 7: REPARACIÓN DE DRENAJE Y REPELLO EN ZÓCALO.



Foto 8: REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL.



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE ACCESO.

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marybeli F. Flores
Firma y sello del Presidente de la OPF



Andrés Sánchez
Firma y Sello Director

